



Rapid Rail Sdn Bhd 200401022254 (660759-D)

Kompleks Rapid Rail Subang,

No.1, Jalan PJU 1A/46 Off Jalan Lapangan Terbang Subang, 47301 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-7650 7788 Fax : 03-7886 1642 Website : www.myrapid.com.my



SIARAN MEDIA

Untuk Siaran Segera

GANGGUAN SISTEM ISYARAT JEJAS JADUAL PERKHIDMATAN MONOREL KUALA LUMPUR

KUALA LUMPUR, 18 Januari 2023 – Operasi perkhidmatan Monorel Kuala Lumpur sedang mengalami kelewatan akibat daripada gangguan sistem isyarat di sepanjang laluan.

Gangguan tersebut yang mula dikesan pada jam 3.50 petang menyebabkan tren bergerak lebih perlahan dan waktu menunggu tren akan bertambah.

Pasukan kejuruteraan Rapid Rail telah segera ke lapangan untuk menjalankan kerja-kerja baikpulih bagi mengembalikan operasi normal secepat mungkin.

Anggota Polis Bantuan tambahan telah ke stesen-stesen yang terlibat bagi mengawal keadaan kesesakan di stesen dan platform. Pengumuman telah dibuat bagi makluman penumpang.

Pihak Rapid Rail memohon maaf kepada penumpang yang mengalami kesulitan yang dialami.

Pengguna diminta mengikuti media sosial Rapid KL bagi mendapatkan status terkini perkhidmatan Monorel.

TAMAT

Dikeluarkan oleh Rapid Rail Sdn Bhd, sebarang pertanyaan media sila hubungi pegawai komunikasi Rapid Rail Sdn Bhd

1. En Mohd Sofian Hilmi, 019-4601110
2. Pn. Noor Natasha Mohd Irwan 013-332 2900